



# INSTRUCTIONS POUR LA CIRE DE SOJA PRESTIGES COULEES ET MOULEES

Date de révision : 19/11/2017  
Révision n° : 001

## **Température de fonte :**

Fondre la cire à un minimum de 68,3 °c et un maximum de 87,8 °c en mélangeant régulièrement.

## **Mèches :**

La taille et le type de mèche dépendent de la taille, du type, de la forme, de la senteur, de la couleur et caractéristiques de combustion souhaitée. Les mèches conçues pour les cires végétales auront tendance à mieux fonctionner.

## **Parfums :**

Le dosage maximal de ces nouvelles formulations de cires permet d'atteindre 18 % de parfum (uniquement pour celles-ci). Comme pour toute nouveauté, il est important de tester la compatibilité des parfums pour atteindre une performance optimale.

## **Température de coulage :**

Il est conseillé de verser entre 62,8 °c et 79,4 °c. La température de coulage pourra varier selon votre équipement, les conditions d'utilisation, le type de bougies, les conditions climatiques, ...

## **Test de brûlage :**

Comme pour les autres cires, il est conseillé d'attendre 48 h pour tous tests de brûlage. Chaque configuration devra être testé au préalable par vos soins.